

Lições Aprendidas de Acidentes

Entaladela em parte móvel da Bomba de Abastecimento



DESCRIÇÃO

No 08 de maio, quando a RPA do posto de abastecimento chega ao posto, o OPA informou-a que se ouvia um ruído estranho quando a bomba de abastecimento era ativada. A RPA da estação instrui o OPA a não tocar em nada e que colocasse sinalização para que os clientes não utilizassem essa bomba e que trataria de enviar a notificação da anomalia aos serviços de manutenção. Entretanto a RPA do posto de abastecimento dirige-se ao escritório e o trabalhador sem prestar atenção às instruções recebidas, abre a caixa da bomba e tenta colocar a correia que havia saído das poleias. Ao colocar a correia, inadvertidamente embate na mangueira da pistola de abastecimento que ao saltar do repouso aciona a bomba, o que lhe provoca uma entaladela no dedo.



CAUSAS

Relacionadas com as instruções / procedimentos de trabalho.

- O trabalhador não cumpre uma ordem direta da RPA. Não cumpre as instruções / procedimentos de trabalho.
- Falta de consciencialização sobre segurança
- Baixa perceção do risco, não avalia os riscos da tarefa.
- O trabalhador executa uma tarefa não permitida ou avaliada.
- O trabalhador não desativa a corrente elétrica do dispensador.
- Não identifica o risco de aprisionamento do equipamento.
- Formação e Informação de riscos insuficiente (trabalhador recém-incorporado).

LIÇÕES APRENDIDAS

- Um trabalhador recém incorporado não deve começar a trabalhar sem ter concluído a formação inicial.
- Um trabalhador recém incorporado deve saber quais as tarefas que pode e as que não pode executar. Deve ler, perceber e assinar a folha de informação de riscos de trabalho antes de iniciar a atividade.
- Em novas incorporações, o RPA do posto de abastecimento deve supervisionar se o trabalhador entendeu e compreendeu os seguintes pontos:
 - A eficácia de toda a formação / informação que o trabalhador realiza durante a formação de 1º dia.
 - 2. A obrigatoriedade de cumprir as instruções / procedimentos de trabalho.
 - 3. As reparações, manutenções e revisões serão sempre realizados por pessoal capacitado e autorizado. Se algum equipamento de trabalho apresentar mau funcionamento, o RPA deverá ser notificado imediatamente.
 - 4. É proibido realizar qualquer tarefa que não esteja contemplada na Avaliação de Riscos Ocupacionais e, em caso de dúvida, antes de agir,



Risco de entaladela em parte móvel das bombas de abastecimento. NÃO MENOSPREZAR OS RISCOS DE UMA TAREFA

Se algum equipamento de trabalho não funciona de forma correta, deverá comunicar imediatamente ao RPA do posto.