



INSPEÇÃO DE ROTINA TRIMESTRAL (EN 4413 2019) - EXTINTORES

P.A. XPTO

28-03-2020 1º Trimestre 2020

PISO	Local do Extintor	Identif. Extintor	Agente Extintor	Peso	Data fabrico	Prova Hidráulica	Marca	Carregado em:	Última revisão	a)Localização e acesso	b)Etiqueta	c)Instruções	d)Conservação	e)Selo	f)Manómetro	OBS
0	Compressor	8182	CO2	2	2012	OK	Ilamexim		dic.-15	OK	OK	OK	NÃO OK	OK	OK	
0	Gerador	1045	ABC	6	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Armanzém Exterior	496836	ABC	6	2007	OK	Exmon	2013	dic.-15							
0	Sala Reunioes	874101	ABC	6	2002	OK	VAP	2012	dic.-15							
0	Sala Reunioes	874925	ABC	6	2002	OK	VAP	2012	dic.-15							
0	QE	2730	CO2	2	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Loja (Stª Casa)	2795	CO2	2	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Copa	1284	ABC	6	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Loja (entrada princip	1086	ABC	6	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Loja (entrada norte)	886	ABC	6	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Loja (junto balcao c	496810	ABC	6	2007	OK	Exmon	2013	dic.-15							
0	Armanzém Loja	23193	ABC	6	2007	OK	Valleunion	2013	dic.-15							
0	Corredor WC Publico	874168	ABC	6	2002	OK	VAP	2012	dic.-15							
0	Garrafas Gás	40422	ABC	6	2014	OK	Farival		dic.-15							
0	Bomba 1	482	ABC	6	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Bomba 2	1054	ABC	6	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Bomba 3	1439	ABC	6	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							
0	Bomba 4	1396	ABC	6	2012	OK	Ilamexim		dic.-15							

1. Exemplo de registo a efetuar na verificação de cada extintor;
 2. Efetuar o mesmo para todos os extintores existentes;
 3. Registrar OK ou Não OK;
 4. Tomar as medidas necessárias para resolver os Não OK;
 5. Repetir a mesma ação para todos os extintores;

1. Registo de todos os extintores existentes;

Ações de correção: (tipo e responsável):

NÃO OK OK

Executante da verificação: (nome e apelido):
 Data e Rúbrica:

Responsável pela gestão dos equipamentos (nome e apelido):
 Data e Rúbrica:

- a) O extintor está no local adequado, visível, devidamente sinalizado e não tem o acesso obstruído.
- b) A etiqueta de manutenção encontra-se legível, em bom estado de conservação e com a data de validade de manutenção válida.
- c) As instruções de manuseamento, em língua portuguesa, estão visíveis, legíveis e não apresentam danos.

- d) O estado externo geral do extintor encontra-se em bom estado de conservação.
- e) O selo não está violado
- f) Caso exista manómetro, se a posição do ponteiro do manómetro está na zona verde da escala de leitura.

